



Municipalidad de Liberia
Proceso de Desarrollo y Control Urbano
Unidad de Gestión Ambiental

Caso
Movimiento de tierras ilegales en Santa María

El día 11 de septiembre del 2007, se realizó inspección en compañía del inspector municipal Magdiel Chavarría, con motivo de denuncia a propiedad a nombre de Nancy Yahaira Gutiérrez Arrieta cedula: 1-1295-0637 y Eduardo Gerardo Abarca Fernández cedula: 1-0416-0759, N° de plano G-222531-95, folio N° 099543 (aproximadamente a 1.5 Km de antiguo relleno de Liberia, carretera a Santa María). En dicha propiedad se encontró movimientos de tierra de grandes proporciones (ver fotos anexas), cortes de talúdes, nivelación de terreno, descuaje de árboles y vegetación nativa. Además dichos trabajos de movimientos de tierra se hicieron con maquinaria pesada por las huellas encontradas y por las dimensiones del trabajo el cual es de varias hectáreas y **es obvio que se movilizaron miles de metros cúbicos de tierra**. El área de movimiento de tierra no se ha calculado con exactitud, pero es de **varias hectáreas** e inclusive se está afectando la ribera del río, específicamente en la zona de protección del mismo, que es de 50 mts a cada lado, por ser una zona de mucha pendiente (Ley Forestal N°7575).

Conclusiones:

- Todo lo anterior está confirmado que se ha realizado sin ningún permiso municipal ni de ninguna otra institución.
- Se interpuso la denuncia ante el MINAE-Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y a la Fiscalía Agraria Ambiental, pues esta municipalidad no debe tolerar situaciones de este tipo, donde personas o empresas se aprovechan de la lejanía de las zonas o de otro tipo de situaciones para cometer estos actos que van contra la ley y afectan de manera negativa el medio ambiente. Actualmente existe el proceso abierto contra los propietarios y el terreno ya se ha recuperado lentamente.



Municipalidad de Liberia
Proceso de Desarrollo y Control Urbano
Unidad de Gestión Ambiental



Foto N°16: Vista de los movimientos de tierra y de de la topografía del terreno, con el río Liberia al fondo.



Foto N°17: Vista de los movimientos de tierra y de de los trabajos de nivelación que se realizaron



Foto N°18: Vista de un camino interno realizado